


NOTE TECHNIQUE : **GK212-BORNES-SENSOR**

**SC05/2003**

OBJET : **ATTENTION AU BRANCHEMENT DU COMMUN**

Les bornes "sensor" (pour le pluviomètre rainswitch) sont à la livraison du programmeur recouverte par une étiquette auto-collante;

Si par erreur l'étiquette est enlevée et que le commun est branché dans une des bornes sensor, au lieu de sa borne, le retour de courant sur la carte génère la détérioration de l'affichage....



BORNES SENSOR

COMMUN ELECTROVANNE

Nota : Information à faire circuler. Attention aux garanties .....

SOLUTION PREVUE (pas de date précise annoncée) : Toro livrera les programmeurs avec un pontage dans les 2 bornes "sensor" (comme ci-dessous) et l'interrupteur "sensor" sur OFF pour neutraliser l'effet.

