

NOTE TECHNIQUE : V2+-CELLULE

SC09/2003

OBJET : PROGRAMMATION DANS UN ENVIRONNEMENT SOMBRE

Problème : Programmation difficile voire impossible, dans un local très sombre.

Raison : Le programmeur est équipé d'une cellule photo (située à droite de l'affichage) qui en fonctionnement normal quand la porte est fermée (dans le noir) verrouille la programmation existante et passe le programmeur dans un état d'économie d'énergie (meilleure réserve de marche).

Solution : Réaliser la programmation dans les environnements sombres avec l'éclairage du local allumé ou avec l'appoint d'une source lumineuse (baladeuse ou lampe torche).